



- A = PARTE COMUNE - ADAPTOR BODY
- B = CODOLO PASSAFILO - PLUG
- C = DADO - NUT
- D = TUBETTO DEL GAS - GAS - HOSE
- E = CAVETTO COMANDI - CONTROL WIRE




ITEM	Part No	DESCRIPTION	ORIGINAL REF.	PACK
------	---------	-------------	---------------	------




PARTE COMUNE PER TORCE Term. TW MK - ADAPTOR BODY

	01.42.MK4	Parte comune Adattatore TW-MK 1-2-3-4	- Adaptor body TW-MK. 1-2-3-4	TW 1-2-3-4	
	01.42.MK5	Parte comune Adattatore TW-MK 5	- Adaptor body TW-MK 5	TW 5	







CODOLI DI RICAMBIO STD - STD ADAPTOR PLUGS

	01.41.ST10	Codolo per adattatore Ø 10 mm.	- Adaptor plug TW-MK Ø 10 mm.		
	01.41.ST12	Codolo per adattatore Ø 12 mm.	- Adaptor plug TW-MK Ø 12 mm.		
	01.41.ST14	Codolo per adattatore Ø 14 mm.	- Adaptor plug TW-MK Ø 14 mm.		
	01.42.M10	Dado M10x1,25 mm.	- Nut M 10x1,25 mm.		
	01.42.M12	Dado M12x1,75 mm.	- Nut M 12x1,75 mm.		
01.42.M14	Dado M14x1,75 mm.	- Nut M 14x1,75 mm.			

ADATTATORI COMPLETI - COMPLETE KIT ADAPTORS

	01.40.ST10	Adattatore std. Ø 10 mm.	- Kit adaptor TW-MK std. Ø 10 mm.	ICEB	
	01.41.ST10	Codolo di ricambio Ø 10 mm.	- Spare plug TW-MK Ø 10 mm.	WELDRONIC SIPE	
	01.40.ST12	Adattatore std. Ø 12 mm.	- Kit adaptor TW-MK std. Ø 12 mm.	CEM-CEMONT	
	01.41.ST12	Codolo di ricambio Ø 12 mm.	- Spare plug TW-MK Ø 12 mm.	CIFES N. DUCCI-FDB WEMI SELCO INE FGM NUOVO	
	01.40.ST14	Adattatore std. Ø 14 mm.	- Kit adaptor TW-MK std. Ø 14 mm.		
	01.41.ST14	Codolo di ricambio Ø 14 mm.	- Spare plug TW-MK Ø 14 mm.		



ITEM	Part No	DESCRIPTION	ORIGINAL REF.	PACK
	01.40.01	Adattatore TW - MK MILLER a ghiera - Kit adaptor TW - MK MILLER w./nut	COMET COMPACT	
	01.41.01	Codolo di ricambio TW-MK MILLER a ghiera - Spare plug TW - MK MILLER	ITALARGON	
	01.41.01G	Ghiera di ricambio - Spare nut		
	01.40.01M	Adattatore TW - MK MILLER modulo - Kit adaptor TW - MK MILLER module		
	01.41.01M	Codolo di ricambio TW-MK MILLER modulo - Spare plug TW - MK MILLER module		
	01.40.16	Adattatore TW - MK SIEV-Oerikon - Kit adaptor TW - MK SIEV-Oerikon	SIEV-FRO	
	01.41.16	Codolo di ricambio TW - MK SIEV-Oerikon - Spare plug TW - MK SIEV-Oerikon	N.CERSO	
	01.41.16G	Ghiera di ricambio - Spare nut		
	01.40.17	Adattatore TW - MK SINCO - Kit adaptor TW - MK SINCO	INE FGM NUOVO	
	01.40.17.3P	Spinetta comandi 3 poli per adattatore - Control wire		
	01.40.18	Adattatore TW - MK SIO-SAF - Kit adaptor TW - MK SIO-SAF		
	01.41.18	Codolo di ricambio TW - SIO-SAF - Spare plug TW - SIO-SAF		
	01.41.CC	Cavo corrente con occhiello 50 mmq. - Power cable 50 mmq.		
	01.40.48	Adattatore TW - MK OGET - Kit adaptor TW - MK OGET		
	01.41.48	Codolo di ricambio TW - MK OGET - Spare plug TW - MK OGET		